



АКТ
обстеження технічного стану хліва
(інвентарний номенклатурний номер 910300005)

с.Бужани

07 березня 2023 року

Комісія у складі :

- Боруцької Лариси Олександрівни - завідувача господарством
- Крука Василя Володимировича - робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель
- Заболотної Оксани Феофанівни - голови профспілки

Огляд хліва проводився у зв'язку з його руйнуванням і визнанням непридатності для подальшого користування.

Технічна характеристика будівлі

Назва елемента	Назва матеріалу елемента	Технічний стан елемента будівлі	% зносу
Фундамент	Цегла	Зруйнований	100%
Стіни, перегородки	Цегла	Зруйновані	100%
Перекрыття	Дерев'яні балки	Зруйноване	100%
Покрівля	Шифер	Зруйнована	100%
Отвори	Дерев'яні двері	Зруйновані	100%

Висновок: Комісія вважає, що хлів (інвентарний номенклатурний номер 910300005) зруйнований, не придатний для експлуатації, відновленню не підлягає.

Члени комісії:

_____ Л.Боруцька
_____ В.Крук
_____ О.Заболотна